



ANEXO I-1

MATEC MEDICIÓN S.R.L. - Laboratorio Nº 72

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

ÁREA TEMPERATURA						
SERVICIOS Calibración / Medición		Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos		
Calibración de termómetros con		-30 °C ≤ t ≤ 90 °C	0,07 °C			
sensores de inmersión, en baño termostático		90 °C< t ≤ 130 °C	0,12 °C	PE-01		
Digitales:	Laboratorio	130 °C < t ≤ 175 °C	0,14 °C	PE-16		
* sensor tipo termoresistencia * sensor tipo termistor * sensor tipo termopar con		175 °C < t ≤ 200 °C	0,16 °C			
junta de referencia (fría) de tipo eléctrica o electrónica	In-situ	-30 °C ≤ t < 75 °C	0,2 °C	PE-17		
Analógicos: * bimetálicos * de gas inerte	III-Situ	75 °C ≤ t ≤ 165 °C	0,3 °C	F L=17		
Calibración de termómetros en cámara climática Digitales NO sumergibles:		0 °C ≤ t ≤ 60 °C	0,2 °C	PE-02		

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2





ANEXO I-12

MATEC MEDICIÓN S.R.L. - Laboratorio Nº 72

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

ÁREA TEMPERATURA					
SERVICIOS Calibración / Medición	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos		
Calibración de termómetros con sensor no sumergible en baño termostático	-30 °C ≤ t < 30 °C	0,3 °C	PE-05		
Digitales NO sumergibles:	30 °C ≤ t ≤ 90 °C	0,2 °C			
Calibración de termómetros infrarrojos de emisividad ≥ 0,95 y D:S ≥ 10:1	-25 °C ≤ t ≤ 165 C	2 °C	PE-13		

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2





ANEXO I-2

MATEC MEDICIÓN S.R.L. - Laboratorio Nº 72

SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

ÁREA HUMEDAD					
SERVICIOS Calibración / Medición	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos		
Calibración de higrómetros	12 % Hr	2,5 % Hr			
digitales (*)	33 % Hr	2,8 % Hr	PE-03		
(*) Humedad relativa ambiente en aire a una temperatura ambiente de (23±3) °C.	75 % Hr	2,9 % Hr			

(x) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2.