

Copia No Controlada

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Desarrollo e Investigación
en Física y Metrología



Procedimiento específico: PEE14

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL EEM

Revisión: Junio 2011

Este documento se ha elaborado con recursos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Sólo se permite su reproducción sin fines de lucro y haciendo referencia a la fuente.

PEE14 Lista de enmiendas: Junio 2011

ENMIENDA		DESCARTAR			INSERTAR			RECIBIDO
Nº	FECHA	CAPÍTULO	PÁGINA	PÁRRAFO	CAPÍTULO	PÁGINA	PÁRRAFO	FIRMA

PEE14 Índice: Junio 2011

NOMBRE DEL CAPÍTULO	REVISIÓN
Índice	Junio 2011
CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL EEM	Junio 2011
Apéndice 1	Junio 2011
Apéndice 2	Junio 2011
Apéndice 3	Junio 2011
Apéndice 4	Junio 2011
Apéndice 5	Junio 2011

PREPARADO POR

FIRMA Y SELLO

Lic. LUCAS D. DI LILLO
COORD. ELECTRICIDAD/
FÍSICA Y METROLOGÍA
[INTI]

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO

ING. PATRICIA VARELA
COORD. CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN
INTI - FÍSICA y METROLOGÍA

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO

Dr. HECTOR M. LAIZ
DIRECTOR TÉCNICO
INTI - FÍSICA y METROLOGÍA

PEE14: Junio 2011

1. Objeto

Establecer los métodos de calibración del equipo de control del EEM en tensión, corriente, potencia y energía eléctrica.

2. Alcance

- Medidor de energía eléctrica, marca ZERA, modelo TPZ 301-37.4, Nº 89-1696-3.
- Medidor de energía eléctrica, marca ZERA, modelo TPZ 303, Nº 96-802-5.
- Medidor de energía eléctrica, marca ZERA, modelo RMM 3000, Nº 01-458/5.
- Medidor de energía eléctrica, construcción propia, identificado como LME 03.

3. Definiciones y Abreviaturas

Se encuentran en las normas de referencia.

4. Referencias

- Norma IRAM 2414/93, medidores de energía eléctrica, equipos para su ensayo.

5. Responsabilidades

- Técnicos del Laboratorio de Medidores Eléctricos en la ejecución de los ensayos.
- Coordinador de la U.T. Electricidad, supervisa los ensayos, verifica que se cumplan los procedimientos y revisa los resultados.

6. Instrucciones

El equipo de control del EEM se calibra en tensión, corriente, potencia y energía eléctrica por comparación directa con el comparador térmico marca HAMBURGER ELEKTRONIK GESELLSCHAFT mbH, modelo K2004, Nº 13550.

Los equipos de control del EEM marca ZERA, modelos TPZ 301 y TPZ 303 y el LME 03, podrán ser calibrados por comparación directa con el medidor de energía eléctrica, marca ZERA, modelo RMM 3000, Nº 01-458/5.

Este comparador a su vez es calibrado en el laboratorio de transferencia ac-dc del INTI- Física y Metrología. Este instrumento indica la tensión, corriente, potencia y energía monofásicamente.

Cada doce meses se realiza una calibración completa de los equipos de control del EEM. Esta calibración completa comprende la calibración como voltímetro, amperímetro de todos los rangos de tensión y corriente, como medidor de potencia y energía en todos las combinaciones necesarias de tensión, corriente y factor de potencia. Los errores del equipo de control del EEM determinados en esta calibración se usan como corrección en la determinación de los errores del EEM.

Antes y después del transporte del equipo de control del EEM hacia o desde el laboratorio donde se encuentra el EEM se realiza una calibración de control. Esta calibración de control comprende la verificación como medidor de energía en las combinaciones: (220 V, 5 A), (60 V, 1 A), (60 V, 0,05 A) o sólo en aquellas que resulten relevantes para el trabajo en cuestión, todas con factores de potencia 1, 0,5 inductivo y 0,5 capacitivo. El objeto de estas calibraciones de control es el chequeo de posibles averías durante el transporte. Además permite evaluar la estabilidad del instrumento entre dos calibraciones completas. En caso de observarse variaciones del error superiores a la incertidumbre de la calibración (ver 6.1.3) se deberá realizar una calibración completa y utilizar estos últimos resultados como corrección en la determinación de los errores del EEM.

En caso de observarse en la calibración de control posterior al transporte desde el laboratorio donde se encuentra el EEM superiores la incertidumbre admitida por la norma IRAM 2414 en dicho punto de calibración en ensayo del correspondiente EEM debe considerarse nulo.

La calibración del equipo de control del EEM se realiza en una primera etapa, conectando los circuitos de tensión en paralelo y aplicando la corriente fase por fase, de acuerdo a la Figura 14.1.

PEE14: Junio 2011




Figura 14.1

Posteriormente se mantienen conectados los circuitos de tensión en paralelo y se conectan los circuitos de corriente en serie y se realiza la calibración en energía comparándola con la indicación del K2004 multiplicada por tres.

El esquema de conexión es el indicado en la Figura 14.2.




Figura 14.2

De realizarse la calibración de los equipos de control del EEM, identificado como LME 03 y marca ZERA, modelos TPZ 301 y TPZ 303, utilizando como patrón de transferencia el medidor de energía eléctrica, marca ZERA, modelo RMM 3000, Nº 01-458/5, la calibración en tensión, corriente se realizará por comparación directa con la indicación de éste, en conexión trifásica.

El esquema de conexión es el indicado en la Figura 14.3




Figura 14.3

6.1. Análisis de la Incertidumbre

6.1.1. Calibración en tensión alterna

Se compara en forma directa la indicación de tensión de cada fase del equipo de control del EEM con la indicación del comparador K2004 o RMM3000, en los valores nominales de 60 V, 120 V, y 240 V. Se selecciona un tiempo de integración igual a 10 s en el K2004 o RMM3000.

PEE14: Junio 2011

Modelo matemático: $d = Y(1+\delta Y) - (X(1+\delta X) + C_k)$

d = error absoluto del equipo de control del EEM.

Y = indicación del equipo de control del EEM

δY = resolución de la indicación del equipo de control del EEM. Esperanza igual a cero.

X = indicación del comparador K2004 o RMM3000.

δX = resolución de la indicación del comparador K2004 o RMM3000. Esperanza igual a cero.

C_k = corrección de la indicación del comparador K2004 o RMM3000 obtenida de su certificado de calibración. La incertidumbre en la corrección de la indicación del comparador incluye su variación con el tiempo entre dos calibraciones.

Para la determinación de la incertidumbre de tipo A se efectúan 10 mediciones simultaneas de X e Y (grado de libertad igual a 9).

Como ejemplo de la metodología del cálculo de incertidumbres tenemos para 60 V.

Tension = 60 V - Incertidumbres absolutas

Fuente de Incertidumbre	Símbolo	$C_i^{(1)}$	Valor (\pm)	Distribución ⁽²⁾	Factor	$v_i^{(3)}$	u_i	
indicación del equipo de control del EEM (tipo A)	Y	1	1,4E-03	V	n	2,0	9	4,90E-07 V ²
resolución del equipo de control del EEM	δY	60	8,3E-06	r	1,7	50	8,27E-08 V ²	
indicación del comparador K2004 (tipo A)	X	1	1,3E-03	V	n	2,0	9	4,23E-07 V ²
resolución del comparador K2004	δX	60	8,3E-06	r	1,7	50	8,27E-08 V ²	
corrección de la indicación del comparador	C_k	1	3,0E-03	V	n	2,0	50	2,25E-06 V ²
Incertidumbre combinada	u_c				N (1σ)		inf	1,82E-03 V
Incertidumbre expandida (k=2)	U				N (95%)	2,0		± 3,6 mV

(1) coeficientes de sensibilidad

relativa a 60 V $u = \pm 61 \mu\text{V/V}$

(2) n: normal; r:rectangular

(3) Grados de libertad

Para 120 V y 240 V.se procede de forma similar obteniéndose:

$u_{120\text{V}} = 7010\text{-}6$

$u_{240\text{V}} = 6410\text{-}6$

6.1.1.1. Calibración en corriente alterna

Se compara en forma directa la indicación de corriente de cada fase del equipo de control del EEM con la indicación del comparador K2004, en los valores nominales de los alcances de corriente. Se selecciona un tiempo de integración igual a 10 s en el K2004 o RMM3000.

Para los rangos de superiores a 10 A, se incluye al comparador K2004 el transformador de corriente marca HAMBURGER ELEKTRONIK GESELLSCHAFT mbH, modelo IW15, Nº 18143.

Modelo matemático: $d = Y(1+\delta Y) - (X(1+\delta X) + C_k)$

d = error absoluto del equipo de control del EEM.

Y = indicación del equipo de control del EEM

δY = resolución de la indicación del equipo de control del EEM. Esperanza igual a cero.

X = indicación del comparador K2004 o RMM3000

δX = resolución de la indicación del comparador K2004 o RMM3000. Esperanza igual a cero.

C_k = corrección de la indicación del comparador K2004 o RMM3000 obtenida de su certificado de calibración. La incertidumbre en la corrección de la indicación del comparador incluye su variación con el tiempo entre dos calibraciones.

Para la determinación de la incertidumbre de tipo A se efectúan 10 mediciones simultaneas de X e Y (grado de libertad igual a 9).

Como ejemplo de la metodología del cálculo de incertidumbres tenemos, para 5 A:

PEE14: Junio 2011

Tension = 5 A - Incertidumbres absolutas

Fuente de Incertidumbre	Símbolo	$C_i^{(1)}$	Valor (\pm)	Distribución $^{(2)}$	Factor	$v_i^{(3)}$	u_i	
indicación del equipo de control del EEM (tipo A)	Y	1	1,5E-04 A	n	2,0	9	5,63E-09 A ²	
resolución del equipo de control del EEM	δ_Y	5	1,0E-05 A	r	1,7	50	8,33E-10 A ²	
indicación del comparador K2004 (tipo A)	X	1	7,0E-05 A	n	2,0	9	1,23E-09 A ²	
resolución del comparador K2004	δ_X	5	1,0E-06 A	r	1,7	50	8,33E-12 A ²	
corrección de la indicación del comparador	C_k	1	2,5E-04 A	n	2,0	50	1,56E-08 A ²	
Incertidumbre combinada	u_c			N (1σ)		inf	1,53E-04 A ²	
Incertidumbre expandida (k=2)	U			N (95%)	2,0		± 0,3 mA	

(1) coeficientes de sensibilidad

relativa a 5 A $u = \pm 61 \text{ uA/A}$

(2) n: normal; r:rectangular

(3) Grados de libertad

Del mismo modo se obtiene por ejemplo:

$$U_{50} \text{ mA} = 6010 \cdot 6$$

$$U_{250} \text{ mA} = 6010 \cdot 6$$

$$u_1 \text{ A} = 8010 \cdot 6$$

$$u_{50} \text{ A} = 8010 \cdot 6$$

Los valores utilizados en este ejemplo de cálculo de incertidumbre corresponden al equipo de control del EEM marca ZERA, modelo TPZ 303, Nº 96-802-5 y fueron tomados utilizando como fuente la fuente marca ZERA modelo VCS 230 Nº 97-626-5 12.

6.1.1.2. Calibración en energía eléctrica

La salida en frecuencia del equipo de control del EEM se conecta a la entrada (REP) del comparador. Se calcula la cantidad de pulsos que el equipo de control del EEM necesitará para medir la energía Y y se coloca este número de pulso en el selector DIVISOR. Este número de pulsos debe ser el necesario para medir la energía en 30 s o de no ser esto posible el máximo admitido por el número de dígitos del DIVISOR.

El comparador indicará la energía por él, medida en el intervalo de tiempo, necesitado por el equipo de control para emitir dicha cantidad de pulsos. De este modo se elimina la fuente de incertidumbre debida a la variabilidad aleatoria de Y y a la resolución del equipo de control del EEM.

De realizarse la calibración utilizando el medidor de energía RMM3000, la salida en frecuencia del equipo de control del EEM se conecta a la entrada (fin) del RMM3000. Se ingresa la constante correspondiente del equipo de control del EEM al RMM3000 y a su vez se ingresa el tiempo de mediación necesario para medir la energía en 30 s.

Modelo matemático: $d = Y (1+\delta Y) - (X (1+\delta X) + C_k)$

d = error absoluto del equipo de control del EEM.

Y= indicación del equipo de control del EEM

δY = resolución de la indicación del equipo de control del EEM. Esperanza igual a cero.

X= indicación del comparador K2004 o RMM3000

δX = resolución de la indicación del comparador K2004 o RMM3000. Esperanza igual a cero.

C_k = corrección de la indicación del comparador K2004 o RMM3000 obtenida de su certificado de calibración. La incertidumbre en la corrección de la indicación del comparador incluye su variación con el tiempo entre dos calibraciones.

Como ejemplo tenemos, para 60 V, 1 A, $\cos \varphi = 1$:

Tension = 60 V , corriente = 1 A, factor de potencia =1, Tiempo de integracion = 17 s - Incertidumbres absolutas

Fuente de Incertidumbre	Símbolo	$C_i^{(1)}$	Valor (\pm)	Distribución $^{(2)}$	Factor	$v_i^{(3)}$	u_i	
indicación del equipo de control del EEM (tipo A)	Y	1	0,0E+00 J	n	2,0	9	0,00E+00 J ²	
resolución del equipo de control del EEM	δY	1000	0,0E+00 J	r	1,7	50	0,00E+00 J ²	
indicación del comparador K2004 (tipo A)	X	1	7,0E-06 J	n	2,0	9	1,23E-11 J ²	
resolución del comparador K2004	δX	1000	5,0E-07 J	r	1,7	50	8,33E-08 J ²	
corrección de la indicación del comparador	C_k	1	1,0E-01 J	n	2,0	50	2,50E-03 J ²	
Incertidumbre combinada	u_c			N (1σ)		inf	5,00E-02 J ²	
Incertidumbre expandida (k=2)	U			N (95%)	2,0		± 0,1 J	

(1) coeficientes de sensibilidad

relativa $u = \pm 100 \text{ uJ/J}$

(2) n: normal; r:rectangular

(3) Grados de libertad

PEE14: Junio 2011

El mismo procedimiento se utiliza para las restantes combinaciones de tensión, corriente y factor de potencia. A modo de ejemplo tenemos:

$$\begin{aligned} U &= 220 \text{ V}; I = 5 \text{ A}; \cos \varphi = 1; u = \pm 100 \text{ } 10^{-6} \\ U &= 220 \text{ V}; I = 5 \text{ A}; \cos \varphi = 0,5i; u = \pm 100 \text{ } 10^{-6} \\ U &= 120 \text{ V}; I = 5 \text{ A}; \cos \varphi = 1; u = \pm 100 \text{ } 10^{-6} \\ U &= 60 \text{ V}; I = 0,05 \text{ A}; \cos \varphi = 1; u = \pm 100 \text{ } 10^{-6} \\ U &= 220 \text{ V}; I = 10 \text{ A}; \cos \varphi = 1; u = \pm 100 \text{ } 10^{-6} \\ U &= 220 \text{ V}; I = 50 \text{ A}; \cos \varphi = 1; u = \pm 115 \text{ } 10^{-6} \end{aligned}$$

Valores referidos siempre a la potencia aparente.

Para los rangos de superiores a 10 A, se incluye al comparador K2004 el transformador de corriente marca HAMBURGER ELEKTRONIK GESELLSCHAFT mbH, modelo IW15, Nº 18143.

7. Identificación y Almacenaje

Los equipos de control del EEM se identifican de acuerdo con las instrucciones del Manual de la Calidad del INTI - Física y Metrología y se trasladan a los laboratorios de medidores eléctricos por personal del INTI - Física y Metrología que realiza el ensayo del equipo de calibración de medidores eléctricos.

8. Instrumental a Utilizar

- Comparador térmico de tensión, corriente, potencia y energía eléctrica marca HAMBURGER ELEKTRONIK GESELLSCHAFT mbH, modelo K2004, Nº 13550.
- Medidor de energía eléctrica, marca ZERA, modelo RMM 3000, Nº 01-458/5.
- Transformador de corriente marca HAMBURGER ELEKTRONIK GESELLSCHAFT mbH, modelo IW15, Nº 18143.
- Termómetro e higrómetro digital, marca TFA, identificada como TH4.
- Termómetro e higrómetro digital, marca TFA, identificada como TH5-B.
- Termómetro e higrómetro digital, marca Casio, identificada como ELEC-01.
-

9. Condiciones Ambientales

Temperatura ambiente: $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$.

10. Registros de la Calidad

Se conservan registros manuscritos de las observaciones originales, de acuerdo con el Manual de la Calidad del INTI - Física y Metrología, capítulo 11.

11. Precauciones

Según el Decreto 937/74, Artículo 1, inciso d, se considera la tarea como riesgosa, debiéndose tomar las precauciones necesarias para evitar un shock eléctrico.

Las operaciones de cambio de conexionado deberán ser llevadas a cabo con los circuitos de tensión y corriente desenergizados.

12. Apéndices y Anexos

APÉNDICE N°	TÍTULO
1	Planilla de calibración completa del equipo ZERA, TPZ 301 y RMM 3000
2	Planilla de calibración completa del equipo ZERA, TPZ 303
3	Planilla de control de los equipos ZERA, TPZ 301, TPZ 303 y RMM 3000.
4	Planilla de calibración de control del equipo LME 03
5	Planilla de calibración completa del equipo LME 03

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Planilla de calibración completa del equipo ZERA, TPZ 301 y RMM 3000

 Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

 Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000
Formulario de valores de calibración del medidor.

RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS: _____ FECHA: ___/___/___

CALIBRACIÓN EN TENSIÓN
FASE R

	T _r (°C)=	60V		120V		240V	
VALOR DE TENSIÓN	T _r (°C)=	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
\bar{x}							
s							
e% _{TPZ}							

FASE S

	T _r (°C)=	60V		120V		240V	
VALOR DE TENSIÓN	T _r (°C)=	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
\bar{x}							
s							
e% _{TPZ}							

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000

Formulario de valores de calibración del medidor.

FASE T						
	T _i (°C)=					
	T _f (°C)=					
VALOR DE TENSIÓN		60V		120V		240V
PATRÓN	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
—						
x						
s						
e% _{TPZ}						

CALIBRACIÓN EN CORRIENTE

FASE R						
	T _i (°C)=					
	T _f (°C)=					
VALOR DE CORRIENTE		0,05 A		0,1 A		0,2 A
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
—						
x						
s						
e% _{TPZ}						

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA ~ TPZ 301 O RMM3000
Formulario de valores de calibración del medidor.

FASE R						
T_i (°C)=						
T_f (°C)=						
VALOR DE CORRIENTE	0,5 A		1 A		2 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
\bar{x}						
s						
e% _{TPZ}						

FASE R						
T_i (°C)=						
T_f (°C)=						
VALOR DE CORRIENTE	5 A		10 A		20 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
\bar{x}						
s						
e% _{TPZ}						

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI  **Física y Metrología**

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000

Formulario de valores de calibración del medidor.

T _i (°C)=		
T _f (°C)=		
VALOR DE CORRIENTE	50 A	
PATRÓN		
1	TPZ (A)	K2004 (A)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
x		
s		
e% _{TPZ}		

FASE S						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
VALOR DE CORRIENTE	0,05 A		0,1 A		0,2 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
s						
e% _{TPZ}						

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

 Instituto Nacional
 de Tecnología Industrial

 Centro de Investigación
 y Desarrollo en Física y Metrología

INTI  **Física y Metrología**
Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000
Formulario de valores de calibración del medidor.
FASE S

T_i (°C)=				
T_f (°C)=				
VALOR DE CORRIENTE	0,5 A	1 A	2 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
x				
s				
e% _{TPZ}				

FASE S

T_i (°C)=				
T_f (°C)=				
VALOR DE CORRIENTE	5 A	10 A	20 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
x				
s				
e% _{TPZ}				

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología



Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000

Formulario de valores de calibración del medidor.

T _i (°C)=		
T _f (°C)=		
VALOR DE CORRIENTE	50 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
—		
x		
s		
e% _{TPZ}		

FASE T					
T _i (°C)=					
T _f (°C)=					
VALOR DE CORRIENTE	0,05 A		0,1 A		0,2 A
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
—					
x					
s					
e% _{TPZ}					

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
 de Tecnología Industrial
 Centro de Investigación
 y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000

Formulario de valores de calibración del medidor.

FASE T						
	T _i (°C)=					
	T _f (°C)=					
VALOR DE CORRIENTE	0,5 A	1 A	2 A			
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
—						
x						
s						
e% _{TPZ}						

FASE T						
	T _i (°C)=					
	T _f (°C)=					
VALOR DE CORRIENTE	5 A	10 A	20 A			
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
—						
x						
s						
e% _{TPZ}						

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000

Formulario de valores de calibración del medidor.

T _i (°C)=	
T _f (°C)=	
VALOR DE CORRIENTE	50 A
PATRÓN	TPZ (A) K2004 (A)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
—	
x	
s	
e% _{TPZ}	

CALIBRACIÓN EN POTENCIA

R	T _i (°C)=			
	T _i (°C)=			
TENSIÓN	60 V			
CORRIENTE	1 A			
COS φ	1	0,5i	0,5c	
PATRÓN	TPZ (W)	K2004 (W)	TPZ (W)	K2004 (W)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
—				
x				
s				
e% _{TPZ}				

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000

Formulario de valores de calibración del medidor.

S												
T _i (°C)=												
T _f (°C)=												
TENSIÓN												
60 V												
CORRIENTE												
1 A												
COS φ												
1 0,5i 0,5c												
PATRÓN	TPZ (W)	K2004 (W)	TPZ (W)	K2004 (W)	TPZ (W)	K2004 (W)						
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
—												
x												
s												
e% _{TPZ}												

T												
T _i (°C)=												
T _f (°C)=												
TENSIÓN												
60 V												
CORRIENTE												
1 A												
COS φ												
1 0,5i 0,5c												
PATRÓN	TPZ (W)	K2004 (W)	TPZ (W)	K2004 (W)	TPZ (W)	K2004 (W)						
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
—												
x												
s												
e% _{TPZ}												

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000

Formulario de valores de calibración del medidor.

CALIBRACIÓN EN ENERGÍA

FASE R						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN						
60 V						
CORRIENTE						
1 A						
COS φ						
1 0,5i 0,5c						
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
X						
e% _{TPZ}						

FASE S						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN						
60 V						
CORRIENTE						
1 A						
COS φ						
1 0,5i 0,5c						
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
X						
e% _{TPZ}						

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional de Tecnología Industrial					
Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología	INTI  Física y Metrología				
Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000					
Formulario de valores de calibración del medidor.					
FASE T					
T_i (°C)=					
T_f (°C)=					
TENSIÓN 60 V					
CORRIENTE 1 A					
$\cos \varphi$	1	0,5i	0,5c		
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
\bar{x}					
$e\%_{TPZ}$					
R, S, T					
T_i (°C)=					
T_f (°C)=					
TENSIÓN 60 V					
CORRIENTE 5 A					
$\cos \varphi$	1	0,5i	0,5c		
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
\bar{x}					
$e\%_{TPZ}$					

Formulario PEE 14/01 pág. 11 de 14

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI  **Física y Metrología**

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000

Formulario de valores de calibración del medidor.

R, S, T					
T_i (°C)= _____					
T_f (°C)= _____					
TENSIÓN 120 V					
CORRIENTE 5 A					
COS φ 1 0,5i 0,5c					
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
— x —					
e%TPZ					

R, S, T					
T_i (°C)= _____					
T_f (°C)= _____					
TENSIÓN 220 V					
CORRIENTE 0,2 A					
COS φ 1 0,5i 0,5c					
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
— x —					
e%TPZ					

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología


INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000
Formulario de valores de calibración del medidor.
FASE R

T_i (°C)=					
T_f (°C)=					
TENSIÓN					
220 V					
CORRIENTE					
5 A					
COS ϕ	1	0,5i	0,5c		
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
x					
e% _{TPZ}					

FASE S

T_i (°C)=					
T_f (°C)=					
TENSIÓN					
220 V					
CORRIENTE					
5 A					
COS ϕ	1	0,5i	0,5c		
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
x					
e% _{TPZ}					

PEE14 Apéndice 1: Junio 2011

Instituto Nacional de Tecnología Industrial						
Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología						
INTI Física y Metrología						
Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 301 O RMM3000						
Formulario de valores de calibración del medidor.						
FASE T						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN 220 V						
CORRIENTE 5 A						
COS φ 1 0,5i 0,5c						
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						.
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
e% _{TPZ}						
R, S, T						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN 220 V						
CORRIENTE 20 A						
COS φ 1 0,5i 0,5c						
PATRON	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
e% _{TPZ}						

Formulario PEE 14/01 pág. 14 de 14

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Planilla de calibración completa del equipo ZERA, TPZ 303

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología


INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303
Formulario de valores de calibración del medidor.

RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS: _____ FECHA: ___ / ___ / ___

CALIBRACIÓN EN TENSIÓN

FASE R		60V		120V		240V	
VALOR DE TENSIÓN	PATRÓN	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
x							
s							
e% _{TPZ}							

FASE S		60V		120V		240V	
VALOR DE TENSIÓN	PATRÓN	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
x							
s							
e% _{TPZ}							

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI  **Física y Metrología**

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303

Formulario de valores de calibración del medidor.

FASE T					
	T _i (°C)=				
	T _f (°C)=				
VALOR DE TENSIÓN	60V	120V	240V		
PATRÓN	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)	K2004 (V)	TPZ (V)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
—					
x					
s					
e%TPZ					

CALIBRACIÓN EN CORRIENTE

FASE R					
	T _i (°C)=				
	T _f (°C)=				
VALOR DE CORRIENTE	0,05 A	0,1 A	0,2 A		
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
—					
x					
s					
e%TPZ					

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303
Formulario de valores de calibración del medidor.

FASE R						
	0,5 A		1 A		2 A	
VALOR DE CORRIENTE	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
—						
x						
s						
e% _{TPZ}						

FASE R						
	5 A		10 A		20 A	
VALOR DE CORRIENTE	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
—						
x						
s						
e% _{TPZ}						

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303

Formulario de valores de calibración del medidor.

FASE S

T_i (°C)=						
T_f (°C)=						
VALOR DE CORRIENTE	0,05 A		0,1 A		0,2 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
\bar{x}						
s						
e% _{TPZ}						

FASE S

T_i (°C)=						
T_f (°C)=						
VALOR DE CORRIENTE	0,5 A		1 A		2 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
\bar{x}						
s						
e% _{TPZ}						


PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional de Tecnología Industrial																																																																																																																																											
Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología																																																																																																																																											
INTI  Física y Metrología																																																																																																																																											
Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303																																																																																																																																											
Formulario de valores de calibración del medidor.																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="7">FASE S</th> </tr> <tr> <th>T_i (°C)=</th> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <th>T_f (°C)=</th> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <th>VALOR DE CORRIENTE</th> <th colspan="2">5 A</th> <th colspan="2">10 A</th> <th colspan="2">20 A</th> </tr> <tr> <th>PATRÓN</th> <th>TPZ (A)</th> <th>K2004 (A)</th> <th>TPZ (A)</th> <th>K2004 (A)</th> <th>TPZ (A)</th> <th>K2004 (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>s</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>e%_{TPZ}</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							FASE S							T_i (°C)=							T_f (°C)=							VALOR DE CORRIENTE	5 A		10 A		20 A		PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							—							x							s							e% _{TPZ}						
FASE S																																																																																																																																											
T_i (°C)=																																																																																																																																											
T_f (°C)=																																																																																																																																											
VALOR DE CORRIENTE	5 A		10 A		20 A																																																																																																																																						
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)																																																																																																																																					
1																																																																																																																																											
2																																																																																																																																											
3																																																																																																																																											
4																																																																																																																																											
5																																																																																																																																											
6																																																																																																																																											
7																																																																																																																																											
8																																																																																																																																											
9																																																																																																																																											
10																																																																																																																																											
—																																																																																																																																											
x																																																																																																																																											
s																																																																																																																																											
e% _{TPZ}																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="7">FASE T</th> </tr> <tr> <th>T_i (°C)=</th> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <th>T_f (°C)=</th> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <th>VALOR DE CORRIENTE</th> <th colspan="2">0,05 A</th> <th colspan="2">0,1 A</th> <th colspan="2">0,2 A</th> </tr> <tr> <th>PATRÓN</th> <th>TPZ (A)</th> <th>K2004 (A)</th> <th>TPZ (A)</th> <th>K2004 (A)</th> <th>TPZ (A)</th> <th>K2004 (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>s</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>e%_{TPZ}</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							FASE T							T_i (°C)=							T_f (°C)=							VALOR DE CORRIENTE	0,05 A		0,1 A		0,2 A		PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							—							x							s							e% _{TPZ}						
FASE T																																																																																																																																											
T_i (°C)=																																																																																																																																											
T_f (°C)=																																																																																																																																											
VALOR DE CORRIENTE	0,05 A		0,1 A		0,2 A																																																																																																																																						
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)																																																																																																																																					
1																																																																																																																																											
2																																																																																																																																											
3																																																																																																																																											
4																																																																																																																																											
5																																																																																																																																											
6																																																																																																																																											
7																																																																																																																																											
8																																																																																																																																											
9																																																																																																																																											
10																																																																																																																																											
—																																																																																																																																											
x																																																																																																																																											
s																																																																																																																																											
e% _{TPZ}																																																																																																																																											
Formulario PEE 14/02 pág. 5 de 12																																																																																																																																											

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología



Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303

Formulario de valores de calibración del medidor.

FASE T

T_i ($^{\circ}$ C)=						
T_f ($^{\circ}$ C)=						
VALOR DE CORRIENTE	0,5 A		1 A		2 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
-						
x						
s						
e% _{TPZ}						

FASE T

T_i ($^{\circ}$ C)=						
T_f ($^{\circ}$ C)=						
VALOR DE CORRIENTE	5 A		10 A		20 A	
PATRÓN	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)	TPZ (A)	K2004 (A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
-						
x						
s						
e% _{TPZ}						

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional de Tecnología Industrial	INTI  Física y Metrología					
Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303						
Formulario de valores de calibración del medidor.						
CALIBRACIÓN EN POTENCIA						
R, S, T						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN	60 V					
CORRIENTE	1 A					
COS φ	1	0,5i	0,5c			
PATRÓN	TPZ (W)	K2004 (W)	TPZ (W)	K2004 (W)	TPZ (W)	K2004 (W)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
s						
e% _{TPZ}						
CALIBRACIÓN EN ENERGÍA						
FASE R						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN	60 V					
CORRIENTE	1 A					
COS φ	1	0,5i	0,5c			
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
e% _{TPZ}						

Formulario PEE 14/02 pág. 7 de 12

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional de Tecnología Industrial																																																																																																																																				
Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología																																																																																																																																				
INTI  Física y Metrología																																																																																																																																				
Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303																																																																																																																																				
Formulario de valores de calibración del medidor.																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">FASE S</th> </tr> <tr> <td>T_i (°C)=</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T_f (°C)=</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TENSIÓN</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">60 V</td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">1 A</td> </tr> <tr> <td>COS φ</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0,5i</td> <td style="text-align: center;">0,5c</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PATRÓN</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>\bar{x}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e%TPZ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FASE S						T_i (°C)=						T_f (°C)=						TENSIÓN	60 V					CORRIENTE	1 A					COS φ	1	0,5i	0,5c			PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							\bar{x}							e%TPZ						
FASE S																																																																																																																																				
T_i (°C)=																																																																																																																																				
T_f (°C)=																																																																																																																																				
TENSIÓN	60 V																																																																																																																																			
CORRIENTE	1 A																																																																																																																																			
COS φ	1	0,5i	0,5c																																																																																																																																	
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)																																																																																																																														
1																																																																																																																																				
2																																																																																																																																				
3																																																																																																																																				
4																																																																																																																																				
5																																																																																																																																				
6																																																																																																																																				
7																																																																																																																																				
8																																																																																																																																				
9																																																																																																																																				
10																																																																																																																																				
\bar{x}																																																																																																																																				
e%TPZ																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">FASE T</th> </tr> <tr> <td>T_i (°C)=</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T_f (°C)=</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TENSIÓN</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">60 V</td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">1 A</td> </tr> <tr> <td>COS φ</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0,5i</td> <td style="text-align: center;">0,5c</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PATRÓN</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>\bar{x}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e%TPZ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FASE T						T_i (°C)=						T_f (°C)=						TENSIÓN	60 V					CORRIENTE	1 A					COS φ	1	0,5i	0,5c			PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							\bar{x}							e%TPZ						
FASE T																																																																																																																																				
T_i (°C)=																																																																																																																																				
T_f (°C)=																																																																																																																																				
TENSIÓN	60 V																																																																																																																																			
CORRIENTE	1 A																																																																																																																																			
COS φ	1	0,5i	0,5c																																																																																																																																	
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)																																																																																																																														
1																																																																																																																																				
2																																																																																																																																				
3																																																																																																																																				
4																																																																																																																																				
5																																																																																																																																				
6																																																																																																																																				
7																																																																																																																																				
8																																																																																																																																				
9																																																																																																																																				
10																																																																																																																																				
\bar{x}																																																																																																																																				
e%TPZ																																																																																																																																				
Formulario PEE 14/02 pág. 8 de 12																																																																																																																																				

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional de Tecnología Industrial	Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología	INTI  Física y Metrología																																																																																																													
Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303																																																																																																															
Formulario de valores de calibración del medidor.																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">R, S, T</td> </tr> <tr> <td>T_i (°C)=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T_f (°C)=</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TENSIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">60 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">5 A</td> </tr> <tr> <td>COS φ</td> <td>1</td> <td>0,5i</td> <td>0,5c</td> </tr> <tr> <td>PATRÓN</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>–</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e%_{TPZ}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			R, S, T		T_i (°C)=		T_f (°C)=		TENSIÓN		60 V		CORRIENTE		5 A		COS φ	1	0,5i	0,5c	PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							–	x						e% _{TPZ}						
R, S, T																																																																																																															
T_i (°C)=																																																																																																															
T_f (°C)=																																																																																																															
TENSIÓN																																																																																																															
60 V																																																																																																															
CORRIENTE																																																																																																															
5 A																																																																																																															
COS φ	1	0,5i	0,5c																																																																																																												
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)																																																																																																									
1																																																																																																															
2																																																																																																															
3																																																																																																															
4																																																																																																															
5																																																																																																															
6																																																																																																															
7																																																																																																															
8																																																																																																															
9																																																																																																															
10																																																																																																															
–	x																																																																																																														
e% _{TPZ}																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">R, S, T</td> </tr> <tr> <td>T_i (°C)=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T_f (°C)=</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TENSIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">120 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">5 A</td> </tr> <tr> <td>COS φ</td> <td>1</td> <td>0,5i</td> <td>0,5c</td> </tr> <tr> <td>PATRÓN</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.TPZ(%)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>–</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e%_{TPZ}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			R, S, T		T_i (°C)=		T_f (°C)=		TENSIÓN		120 V		CORRIENTE		5 A		COS φ	1	0,5i	0,5c	PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							–	x						e% _{TPZ}						
R, S, T																																																																																																															
T_i (°C)=																																																																																																															
T_f (°C)=																																																																																																															
TENSIÓN																																																																																																															
120 V																																																																																																															
CORRIENTE																																																																																																															
5 A																																																																																																															
COS φ	1	0,5i	0,5c																																																																																																												
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)																																																																																																									
1																																																																																																															
2																																																																																																															
3																																																																																																															
4																																																																																																															
5																																																																																																															
6																																																																																																															
7																																																																																																															
8																																																																																																															
9																																																																																																															
10																																																																																																															
–	x																																																																																																														
e% _{TPZ}																																																																																																															
Formulario PEE 14/02 pág. 9 de 12																																																																																																															

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional de Tecnología Industrial						
Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología						
 Física y Metrología						
Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303						
Formulario de valores de calibración del medidor.						
R, S, T						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN	220 V					
CORRIENTE	0,2 A					
COS φ	1	0,5i	0,5c			
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
– x						
e% _{TPZ}						
FASE R						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN	220 V					
CORRIENTE	5 A					
COS φ	1	0,5i	0,5c			
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
– x						
e% _{TPZ}						

Formulario PEE 14/02 pág. 10 de 12

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303

Formulario de valores de calibración del medidor.

FASE S

T _i (°C)=				
T _f (°C)=				
TENSIÓN	220 V			
CORRIENTE	5 A			
COS φ	1	0,5i	0,5c	
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
—				
x				
e% _{TPZ}				

FASE T

T _i (°C)=				
T _f (°C)=				
TENSIÓN	220 V			
CORRIENTE	5 A			
COS φ	1	0,5i	0,5c	
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
—				
x				
e% _{TPZ}				

PEE14 Apéndice 2: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología IndustrialCentro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología**INTI** Física y Metrología**Medidor Patrón de Energía Eléctrica ZERA – TPZ 303****Formulario de valores de calibración del medidor.**

R, S, T	T _i (°C)=	T _f (°C)=				
TENSIÓN	220 V					
CORRIENTE	10 A					
COS φ	1	0,5i	0,5c			
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
e%TPZ						

PEE14 Apéndice 3: Junio 2011

Planilla de control de los equipos ZERA, TPZ 301, TPZ 303 y RMM 3000.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial																																									
Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología																																									
 Física y Metrología																																									
Medidores Patrón de Energía Eléctrica ZERA—TPZ 301, TPZ 303 y RMM 3000																																									
Formulario de valores de calibración de control de los medidores.																																									
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS: _____ FECHA: ____ / ____ / ____																																									
CALIBRACIÓN DE CONTROL DEL ZERA - TPZ																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">R, S, T</td> </tr> <tr> <td>T_i (°C)=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T_f (°C)=</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TENSIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">60 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">0,05 A</td> </tr> <tr> <td>$\cos \phi$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>\bar{x}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$e\%_{TPZ}$</td> <td></td> </tr> </table>		R, S, T		T_i (°C)=		T_f (°C)=		TENSIÓN		60 V		CORRIENTE		0,05 A		$\cos \phi$		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		\bar{x}		$e\%_{TPZ}$	
R, S, T																																									
T_i (°C)=																																									
T_f (°C)=																																									
TENSIÓN																																									
60 V																																									
CORRIENTE																																									
0,05 A																																									
$\cos \phi$																																									
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									
\bar{x}																																									
$e\%_{TPZ}$																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">R, S, T</td> </tr> <tr> <td>T_i (°C)=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T_f (°C)=</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TENSIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">60 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 A</td> </tr> <tr> <td>$\cos \phi$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>\bar{x}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$e\%_{TPZ}$</td> <td></td> </tr> </table>		R, S, T		T_i (°C)=		T_f (°C)=		TENSIÓN		60 V		CORRIENTE		1 A		$\cos \phi$		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		\bar{x}		$e\%_{TPZ}$	
R, S, T																																									
T_i (°C)=																																									
T_f (°C)=																																									
TENSIÓN																																									
60 V																																									
CORRIENTE																																									
1 A																																									
$\cos \phi$																																									
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									
\bar{x}																																									
$e\%_{TPZ}$																																									
Formulario PEE 14/03 pág. 1 de 2																																									

Instituto Nacional
de Tecnología IndustrialCentro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología**INTI** Física y Metrología**Medidores Patrón de Energía Eléctrica ZERA—TPZ 301, TPZ 303 y RMM 3000**
Formulario de valores de calibración de control de los medidores.

R, S, T						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN						
220 V						
CORRIENTE						
5 A						
COS φ						
PATRÓN	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)	K2004 (J)	Err.TPZ(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
e%TPZ						

PEE14 Apéndice 4: Junio 2011

Planilla de calibración de control del equipo LME 03

Instituto Nacional de Tecnología Industrial																																																																																																																					
Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología																																																																																																																					
 INTI Física y Metrología																																																																																																																					
Medidor Patrón de Energía Eléctrica LME 03 Formulario de valores de calibración de control de los medidores.																																																																																																																					
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS: _____ FECHA: ____ / ____ / ____ CALIBRACIÓN DE CONTROL DEL LME 03																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">R, S, T</th> </tr> <tr> <th>T_i (°C)=</th> <th></th> </tr> <tr> <th>T_f (°C)=</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TENSIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">63,5 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">1 A</td> </tr> <tr> <td>COS φ</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0,5i</td> <td style="text-align: center;">0,5c</td> </tr> <tr> <td>PATRÓN</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e%TPZ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		R, S, T		T_i (°C)=		T_f (°C)=		TENSIÓN		63,5 V		CORRIENTE		1 A		COS φ	1	0,5i	0,5c	PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							—							x							e%TPZ						
R, S, T																																																																																																																					
T_i (°C)=																																																																																																																					
T_f (°C)=																																																																																																																					
TENSIÓN																																																																																																																					
63,5 V																																																																																																																					
CORRIENTE																																																																																																																					
1 A																																																																																																																					
COS φ	1	0,5i	0,5c																																																																																																																		
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)																																																																																																															
1																																																																																																																					
2																																																																																																																					
3																																																																																																																					
4																																																																																																																					
5																																																																																																																					
6																																																																																																																					
7																																																																																																																					
8																																																																																																																					
9																																																																																																																					
10																																																																																																																					
—																																																																																																																					
x																																																																																																																					
e%TPZ																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">R, S, T</th> </tr> <tr> <th>T_i (°C)=</th> <th></th> </tr> <tr> <th>T_f (°C)=</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TENSIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">63,5 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">5 A</td> </tr> <tr> <td>COS φ</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0,5i</td> <td style="text-align: center;">0,5c</td> </tr> <tr> <td>PATRÓN</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e%TPZ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		R, S, T		T_i (°C)=		T_f (°C)=		TENSIÓN		63,5 V		CORRIENTE		5 A		COS φ	1	0,5i	0,5c	PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							—							x							e%TPZ						
R, S, T																																																																																																																					
T_i (°C)=																																																																																																																					
T_f (°C)=																																																																																																																					
TENSIÓN																																																																																																																					
63,5 V																																																																																																																					
CORRIENTE																																																																																																																					
5 A																																																																																																																					
COS φ	1	0,5i	0,5c																																																																																																																		
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)																																																																																																															
1																																																																																																																					
2																																																																																																																					
3																																																																																																																					
4																																																																																																																					
5																																																																																																																					
6																																																																																																																					
7																																																																																																																					
8																																																																																																																					
9																																																																																																																					
10																																																																																																																					
—																																																																																																																					
x																																																																																																																					
e%TPZ																																																																																																																					

Formulario PEE 14/04 pág. 1 de 2

PEE14 Apéndice 4: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología



Medidor Patrón de Energía Eléctrica LME 03

Formulario de valores de calibración de control de los medidores.

R, S, T					
	T _i (°C)=				
	T _f (°C)=				
TENSIÓN	110 V				
CORRIENTE	5 A				
COS φ	1	0,5i	0,5c		
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
—					
X					
e%_{TPZ}					

R, S, T					
	T _i (°C)=				
	T _f (°C)=				
TENSIÓN	220 V				
CORRIENTE	10 A				
COS φ	1	0,5i	0,5c		
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
—					
X					
e%_{TPZ}					

PEE14 Apéndice 5: Junio 2011

Planilla de calibración completa del equipo LME 03

Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología	INTI  Física y Metrología
Medidor Patrón de Energía Eléctrica LME 03 Formulario de valores de calibración del medidor.	
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS: _____ FECHA: ____/____/_____	
CALIBRACIÓN EN ENERGÍA	
FASE S	
T_i (°C)= _____ T_f (°C)= _____	
TENSIÓN 63,5 V	
CORRIENTE 1 A	
COS φ 1 0,5i 0,5c	
PATRÓN K2004 (J) Err.LME(%) K2004 (J) Err.LME(%) K2004 (J) Err.LME(%)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — <i>x</i> $e\%_{TPZ}$	
FASE T	
T_i (°C)= _____ T_f (°C)= _____	
TENSIÓN 63,5 V	
CORRIENTE 1 A	
COS φ 1 0,5i 0,5c	
PATRÓN K2004 (J) Err.LME(%) K2004 (J) Err.LME(%) K2004 (J) Err.LME(%)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — <i>x</i> $e\%_{TPZ}$	
Formulario PEE 14/05 pág. 1 de 6	

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología


Física y Metrología
Medidor Patrón de Energía Eléctrica LME 03
Formulario de valores de calibración del medidor.

R, S, T							
T_i (°C)=							
T_f (°C)=							
TENSIÓN					63,5 V		
CORRIENTE					5 A		
COS φ	1	0,5i	0,5c				
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
x							
e%_{TPZ}							

R, S, T							
T_i (°C)=							
T_f (°C)=							
TENSIÓN					120 V		
CORRIENTE					5 A		
COS φ	1	0,5i	0,5c				
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
x							
e%_{TPZ}							

PEE14 Apéndice 5: Junio 2011

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI  **Física y Metrología**

Medidor Patrón de Energía Eléctrica LME 03
Formulario de valores de calibración del medidor.

R, S, T						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN						
220 V						
CORRIENTE						
0,2 A						
COS φ						
0,5i						
0,5c						
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)
1						.
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
—	x					
e% _{TPZ}						

FASE R						
T _i (°C)=						
T _f (°C)=						
TENSIÓN						
220 V						
CORRIENTE						
5 A						
COS φ						
0,5i						
0,5c						
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
—	x					
e% _{TPZ}						

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica LME 03
Formulario de valores de calibración del medidor.
FASE S

T_i (°C)=				
T_f (°C)=				
TENSIÓN				
220 V				
CORRIENTE				
5 A				
COS φ	1	0,5i	0,5c	
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
\bar{x}				
$e\%_{TPZ}$				

FASE T

T_i (°C)=				
T_f (°C)=				
TENSIÓN				
220 V				
CORRIENTE				
5 A				
COS φ	1	0,5i	0,5c	
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
\bar{x}				
$e\%_{TPZ}$				

PEE14 Apéndice 5: Junio 2011

Instituto Nacional de Tecnología Industrial																																																																																																																																											
Centro de Investigación y Desarrollo en Física y Metrología	INTI  Física y Metrología																																																																																																																																										
Medidor Patrón de Energía Eléctrica LME 03																																																																																																																																											
Formulario de valores de calibración del medidor.																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>R, S, T</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>T_i (°C)=</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>T_f (°C)=</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>TENSIÓN</td> <td colspan="6">220 V</td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td colspan="6">10 A</td> </tr> <tr> <td>COS φ</td> <td>1</td> <td>0,5i</td> <td>0,5c</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>PATRÓN</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>— x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e%_{TPZ}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							R, S, T							T_i (°C)=							T_f (°C)=							TENSIÓN	220 V						CORRIENTE	10 A						COS φ	1	0,5i	0,5c				PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							— x							e%_{TPZ}						
R, S, T																																																																																																																																											
T_i (°C)=																																																																																																																																											
T_f (°C)=																																																																																																																																											
TENSIÓN	220 V																																																																																																																																										
CORRIENTE	10 A																																																																																																																																										
COS φ	1	0,5i	0,5c																																																																																																																																								
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)																																																																																																																																					
1																																																																																																																																											
2																																																																																																																																											
3																																																																																																																																											
4																																																																																																																																											
5																																																																																																																																											
6																																																																																																																																											
7																																																																																																																																											
8																																																																																																																																											
9																																																																																																																																											
10																																																																																																																																											
— x																																																																																																																																											
e%_{TPZ}																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>R, S, T</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>T_i (°C)=</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>T_f (°C)=</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>TENSIÓN</td> <td colspan="6">220 V</td> </tr> <tr> <td>CORRIENTE</td> <td colspan="6">20 A</td> </tr> <tr> <td>COS φ</td> <td>1</td> <td>0,5i</td> <td>0,5c</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>PATRÓN</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> <td>K2004 (J)</td> <td>Err.LME(%)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>— x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e%_{TPZ}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							R, S, T							T_i (°C)=							T_f (°C)=							TENSIÓN	220 V						CORRIENTE	20 A						COS φ	1	0,5i	0,5c				PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	1							2							3							4							5							6							7							8							9							10							— x							e%_{TPZ}						
R, S, T																																																																																																																																											
T_i (°C)=																																																																																																																																											
T_f (°C)=																																																																																																																																											
TENSIÓN	220 V																																																																																																																																										
CORRIENTE	20 A																																																																																																																																										
COS φ	1	0,5i	0,5c																																																																																																																																								
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)																																																																																																																																					
1																																																																																																																																											
2																																																																																																																																											
3																																																																																																																																											
4																																																																																																																																											
5																																																																																																																																											
6																																																																																																																																											
7																																																																																																																																											
8																																																																																																																																											
9																																																																																																																																											
10																																																																																																																																											
— x																																																																																																																																											
e%_{TPZ}																																																																																																																																											

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Centro de Investigación
y Desarrollo en Física y Metrología

INTI Física y Metrología

Medidor Patrón de Energía Eléctrica LME 03

Formulario de valores de calibración del medidor.

R, S, T						
T_i (°C)=						
T_f (°C)=						
TENSIÓN			220 V			
CORRIENTE			50 A			
COS φ			1	0,5i	0,5c	
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
e%TPZ						

R, S, T						
T_i (°C)=						
T_f (°C)=						
TENSIÓN			220 V			
CORRIENTE			100 A			
COS φ			1	0,5i	0,5c	
PATRÓN	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)	K2004 (J)	Err.LME(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
x						
e%TPZ						